



SEGURIDAD



REPORTE DE EVENTOS SERIOS

Del 15 al 31 de mayo





PRIMEROS AUXILIOS

PROYECCIÓN DE HORMIGÓN EN OJO DURANTE FUNDICIÓN

El **martes, 19 de mayo**, aproximadamente a las 08h00, durante una fundición en una obra de la ciudad de Quito, una pequeña cantidad de hormigón salpicó hacia el rostro de un operador de bomba, **ingresando mínimamente al ojo izquierdo por la parte inferior de las gafas de seguridad**. El colaborador se retiró del área para realizar un lavado inmediato de sus ojos con abundante agua y continuó con sus actividades.

Al día siguiente acudió al servicio médico por una leve sensación de ardor. Tras una evaluación y lavado preventivo, **continuó su jornada con normalidad**.



ACCIONES INMEDIATAS:



Seguimiento preventivo del trabajador.



ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN:

En proceso.



EVENTO SERIO SIN LESIÓN

INCIDENTE DE TRÁNSITO POR ALCANCE CON VEHÍCULO PARTICULAR

El **miércoles, 20 de mayo**, aproximadamente a las 15h30, una colaboradora del área Comercial se encontraba detenida en un semáforo sobre la vía a Daule, a la altura de Ciudad Santiago, cuando **su vehículo fue impactado por otro automotor.**

La colaboradora presentó dolor en uno de sus brazos y el vehículo registró daños leves; sin embargo, al encontrarse operativo y no requerir asistencia mecánica, continuó su traslado hacia su domicilio por sus propios medios.



ACCIONES INMEDIATAS:



Notificación inmediata a la aseguradora.



Coordinación con el tercero involucrado para la gestión del incidente.



ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN:

Finalizado



EVENTO SERIO SIN LESIÓN

DESPRENDIMIENTO DE RUEDAS DE CAMIÓN CISTERNA EN ÁREA DE GRANEL

El **miércoles, 20 de mayo**, en horas de la madrugada, durante la circulación de la cisterna UE-1052, **se produjo el desprendimiento de las ruedas de la unidad**, lo que ocasionó su inmovilización y la suspensión temporal del tránsito en el área de granel.

Para mantener la continuidad operativa y evitar congestión vehicular, se coordinó con supervisión y el área de Logística el retiro controlado de los vehículos en reversa.

No se reportaron lesiones al personal.

ACCIONES INMEDIATAS:



Restricción de acceso al área intervenida.



ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN:

Finalizado





ACCIDENTE CON PÉRDIDA DE TIEMPO

AYUDANTE MECÁNICO SUFRE LESIONES EN LOS DEDOS DE SU MANO IZQUIERDA DURANTE TRABAJOS EN EL TORNO

El **sábado, 23 de mayo**, en el taller de mantenimiento mecánico de la planta de Otavalo, un ayudante mecánico realizaba trabajos de fabricación de un buje en un torno. Durante la operación, la manguera de suministro de aceite soluble perdió su alineación, por lo que el refrigerante dejó de caer sobre la pieza intervenida.

Al intentar reubicar manualmente la manguera mientras el equipo permanecía en funcionamiento, **una viruta metálica se proyectó hacia su mano izquierda**. Como reacción, el trabajador retiró la mano, pero volvió a tener contacto con el material cortante y caliente, lo que le ocasionó **heridas en el pulgar y meñique de la mano izquierda**. El colaborador recibió atención médica y se le prescribió reposo por **siete días**.



ACCIONES INMEDIATAS:



Suspensión temporal de las actividades para reforzar los mensajes de seguridad y autocuidado.



Implementación del uso de guantes anticorte para este tipo de actividades.



Instalación de insertos de auto trozado en los porta cuchillas del torno para favorecer la fragmentación de la viruta.



ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN:

Finalizado



ATENCIÓN MÉDICA SIN PÉRDIDA DE TIEMPO

GOLPE EN HOMBRO POR CAÍDA DE OBJETO DURANTE FUNDICIÓN

El **martes, 26 de mayo**, durante una fundición en una obra ubicada en el sector de Cumbayá, el equipo de bombeo de HORMISERV ejecutaba el vertido de hormigón cuando se realizaron simultáneamente trabajos de soldadura en una estructura superior. Como consecuencia del movimiento generado durante estas actividades, **un fragmento de escombros se desprendió de un muro e impactó en el hombro de uno de los trabajadores contratistas.**

El **trabajador no presentó lesiones de gravedad** y posteriormente acudió por cuenta propia a una clínica cercana a su domicilio, donde recibió atención médica y se le prescribió un día de reposo como medida preventiva.



ACCIONES INMEDIATAS:



Reporte inmediato del evento al área de Seguridad.



Evaluación médica del trabajador en un centro de salud.



Retiro temporal del personal contratista de la zona de trabajo.



Reunión de coordinación entre Seguridad, el área Comercial y representantes de la obra para alinear criterios de seguridad.



ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN:

En proceso