



FLASH PRELIMINAR DE EVENTOS SERIOS N°2 DEL AÑO 2020

FECHA	RELATO DE EVENTOS	ESTÁNDAR / PELIGRO
29 de julio	<p>Daño material – Choque de montacargas contra tubería contra incendio</p> <p>A las 11:30, el operador de montacargas de Envase retira un palet de fundas del tercer nivel de stock en la nueva bodega de fundas con el montacargas Caterpillar 7700F04. Levanta el palet a una altura mayor a la habitual porque este montacargas lo permite (doble castillo). Al dar de retro topa contra la tubería que alimenta a los sprinklers y esta se rompe. Siendo un sistema húmedo, el agua empieza a caer por la tubería rota. Enseguida, acude el supervisor de Envase de turno a cerrar la llave de agua del reiser adyacente y a contener el charco de agua para no afectar a las fundas de la bodega.</p> 	EQUIPO MÓVIL
30 de julio	<p>Casi accidente – Liberación de vapor inesperada en cocina Campamento</p> <p>A las 18h10, mientras el personal de Caterworld cocinaba mote en la olla de presión, saltó el sello de seguridad, ocasionando el desfogue de vapor por aproximadamente 1 minuto.</p> 	EQUIPO A PRESIÓN
31 de agosto	<p>Primeros auxilios – polvo de cemento ingresa en ojo de Jefe de Turno</p> <p>A las 15h30, en el molino de cemento 3 (descarga a aerodeslizador), el Jefe de Turno recibe polvo en el ojo. Acude a enfermería para una limpieza profunda antes de retornar a sus actividades. Usaba gafas de seguridad comunes.</p>	POLVO / EPI
23 de septiembre	<p>Atención médica – Torcedura de tobillo en oficinas Quito</p> <p>La coordinadora de Administración Ventas sufre torcedura de tobillo al caminar en corredor entre oficinas del piso 3 y 4, tropezando contra un pediluvio colocado frente a la puerta de otra empresa. Después de su valoración médica, se mantiene con movilidad restringida, compatible con su actividad de teletrabajo programada.</p>	ORDEN Y LIMPIEZA